



NOTA 1:	Assinado por: JOÃO DE DEUS LOPES PEREIRA
Informação complementar relativa à averiguação	Num. de Identificação da Causa e medidas corretivas): Zona Noroeste (Corte Zorriño) e Monte Clérigo: Manganês ($\mu\text{g/L Mn}$): Causas – Falha no sistema de tratamento; Medidas Corretivas – Correção no funcionamento
O Vereador: (João De Deus Lopes Pereira)	Data: 2025-09-25 16:15:31+01'00'
	Data da publicação:

Data da publicação: